

# Tryckmätare

## Sprängtryck

tryckmätare med mätsystem av syrafast stål

Datablad **15.02.10**

utg.14.01



### Tryckområde och sprängtryck vid medietemperatur +25°C

Tryckmätare med syrafast mätsystem  
serie 131.11 dim 40, 50 och 63 mm  
serie 2840 och 2940 dim 63, 100 och 160 mm  
serie 2850 och 2950 dim 63, 100 och 160 mm

|             | dim 40, 50 och 63 mm | dim 100 och 160 mm |
|-------------|----------------------|--------------------|
| Tryckområde | Sprängtryck          | Sprängtryck        |
| 0,6 bar     | -                    | -                  |
| 1 bar       | 45 bar               | 50 bar             |
| 1,6 bar     | 60 bar               | 65 bar             |
| 2,5 bar     | 75 bar               | 80 bar             |
| 4 bar       | 85 bar               | 95 bar             |
| 6 bar       | 95 bar               | 120 bar            |
| 10 bar      | 100 bar              | 130 bar            |
| 16 bar      | 120 bar              | 150 bar            |
| 25 bar      | 155 bar              | 175 bar            |
| 40 bar      | 165 bar              | 180 bar            |
| 60 bar      | 180 bar              | 200 bar            |
| 100 bar     | 600 bar              | 700 bar            |
| 160 bar     | 700 bar              | 900 bar            |
| 250 bar     | 800 bar              | 1200 bar           |
| 400 bar     | 1000 bar             | 1200 bar           |
| 600 bar     | 1200 bar             | 1600 bar           |
| 1000 bar    | -                    | 2600 bar           |
| 1600 bar    | -                    | 2600 bar           |